

## 极轴模式安装说明

把望远镜安放在水平的地面上并按照前一页描述调整好三脚架，松开斜台紧固螺栓



P1

松开水平方向锁，使得镜筒能顺畅旋转即可



P2

把镜筒旋转到垂直方向，使得镜筒的光轴和水平转轴重合，调整过程中可以参考高度角刻度盘



P3



调整望远镜的指向方向，使得镜筒光轴指向北极星，并调整望远镜控制模式为极轴模式



P6

按照当地纬度调整斜台的角度，如当地纬度为35°则旋转到35°即可，并拧紧纬度刻度杆螺栓



P5

把固定好望远镜的基座斜台向前方旋转



P4

## 主要配件清单

望远镜主体.....	x1
寻星镜.....	x1
脚架及物料脚撑.....	x1
脚架背包.....	x1
目镜SP26mm.....	x1
目镜SP9.7mm.....	x1
纬度刻度杆螺栓.....	x1
L型顶丝扳手.....	x1
擦镜布.....	x1
电池夹.....	x1
气泡指南针.....	x1
手控器（根据产品配置）.....	x1

## 望远镜参数

光学系统.....	折反型（马-卡式）
通光孔径.....	90mm
焦距.....	1200mm
焦距比.....	f/13.8
分辨能力.....	1.3角秒
基座装配.....	电控双臂经纬仪
极限星等.....	11.7
工作方式.....	经纬式或赤道仪式
移动速度.....	8档，1x恒星速 ~ 全速
三角架.....	可伸缩不锈钢脚架
供电（用户自备）.....	6 x AA
控制器.....	手控器（根据产品配置）

\*参数如有更改，恕不另行通知

## 天文望远镜使用指南

ETX90BB

BGTO®  
博通光电  
让天文走进生活



切勿使用望远镜直接观测太阳！

博通建议用户在安装望远镜时，选择一个相对平整的地面，请尽量在白天或者明亮的晚上进行。首先从脚架包中取出三脚架并打开各脚架管，其次选择较为平整的地面安放脚架



松开脚架下面的脚架支撑螺母，并从螺栓旋出



穿过脚架螺栓，装入物料脚撑，拧上脚撑锁紧螺母



装上斜台螺栓，把基座托班压到鞘杆卡位处，然后旋紧斜台螺栓



- ① 目镜
- ② 目镜紧固螺钉
- ③ 45°转角棱镜（选件）
- ④ 后端接口
- ⑤ 90°目镜座
- ⑥ 目镜
- ⑦ 目镜紧固螺钉
- ⑧ 支臂
- ⑨ 镜筒OTA
- ⑩ 寻星镜
- ⑪ 高度刻度盘
- ⑫ 防尘盖

- ⑬ 垂直方向锁钮
- ⑭ 水平方向锁钮
- ⑮ 调焦柄
- ⑯ 控制面板
- ⑰ 底座
- ⑱ 底部螺栓
- ⑲ 电池仓
- ⑳ 反光镜控制旋钮
- ㉑ 手控器（按产品配置）
- ㉒ 脚架支撑螺栓
- ㉓ 物料脚撑
- ㉔ 可调节三脚架
- ㉕ 脚架支撑螺母
- ㉖ 纬度刻度杆
- ㉗ 脚架管锁
- ㉘ 气泡指南针
- ㉙ 方位角刻度盘

## 天文望远镜校准

如用户使用手控器操控天文望远镜，则第一次使用时需要输入以下信息：

- 地理位置
- 夏令时间
- 天文望远镜型号

另外用户使用前也需要确认手控器设置的日期和时间是否准确



调整望远镜的镜筒到“初始位置”，使镜筒的镜筒指向正北面，且镜筒为水平状态。可以松开水平方向锁和垂直方向锁来调整初始位置，也可以使用气泡指南针来验证镜筒是否指向正北方向和水平状态。



当确认“初始位置”后，安放长焦目镜（如26mm），并打开望远镜电源开关。当手控器进入简易校准后，系统会自动选择两颗星中的第一颗，并转到该星位置。

等到“哔”响声后即已完成第一颗星的搜索。从红点寻星镜中可以看到一颗明亮的星点。使用手控器上的方向按键，调整寻星镜中红点与星体重合。从望远镜目镜观测，调整手控器方向键，使星点调整到目镜中央。

当确认星点在目镜中央后，按确认键完成搜索第一颗星操作。如果星点被挡住，则可以通过上/下翻键来选择其他星体进行校准。

重复上述步骤进行第二颗星体搜索校准。完成两星校准后，用户便可以进入菜单选择观测的星体。

手控器详细操作请参看手控器说明书。



- ① 目镜
- ② 目镜紧固螺钉
- ③ 45°转角棱镜（选件）
- ④ 后端接口
- ⑤ 90°目镜座
- ⑥ 目镜
- ⑦ 目镜紧固螺钉
- ⑧ 支臂
- ⑨ 镜筒OTA
- ⑩ 寻星镜
- ⑪ 高度刻度盘
- ⑫ 防尘盖

- ⑬ 垂直方向锁钮
- ⑭ 水平方向锁钮
- ⑮ 调焦柄
- ⑯ 控制面板
- ⑰ 底座
- ⑱ 底部螺栓
- ⑲ 电池仓
- ⑳ 反光镜控制旋钮
- ㉑ 手控器（按产品配置）
- ㉒ 脚架支撑螺栓
- ㉓ 物料脚撑
- ㉔ 可调节三脚架
- ㉕ 脚架支撑螺母
- ㉖ 纬度刻度杆
- ㉗ 脚架管锁
- ㉘ 气泡指南针
- ㉙ 方位角刻度盘



- ① 目镜
- ② 目镜紧固螺钉
- ③ 45°转角棱镜（选件）
- ④ 后端接口
- ⑤ 90°目镜座
- ⑥ 目镜
- ⑦ 目镜紧固螺钉
- ⑧ 支臂
- ⑨ 镜筒OTA
- ⑩ 寻星镜
- ⑪ 高度刻度盘
- ⑫ 防尘盖

- ⑬ 垂直方向锁钮
- ⑭ 水平方向锁钮
- ⑮ 调焦柄
- ⑯ 控制面板
- ⑰ 底座
- ⑱ 底部螺栓
- ⑲ 电池仓
- ⑳ 反光镜控制旋钮
- ㉑ 手控器（按产品配置）
- ㉒ 脚架支撑螺栓
- ㉓ 物料脚撑
- ㉔ 可调节三脚架
- ㉕ 脚架支撑螺母
- ㉖ 纬度刻度杆
- ㉗ 脚架管锁
- ㉘ 气泡指南针
- ㉙ 方位角刻度盘



- ① 目镜
- ② 目镜紧固螺钉
- ③ 45°转角棱镜（选件）
- ④ 后端接口
- ⑤ 90°目镜座
- ⑥ 目镜
- ⑦ 目镜紧固螺钉
- ⑧ 支臂
- ⑨ 镜筒OTA
- ⑩ 寻星镜
- ⑪ 高度刻度盘
- ⑫ 防尘盖

- ⑬ 垂直方向锁钮
- ⑭ 水平方向锁钮
- ⑮ 调焦柄
- ⑯ 控制面板
- ⑰ 底座
- ⑱ 底部螺栓
- ⑲ 电池仓
- ⑳ 反光镜控制旋钮
- ㉑ 手控器（按产品配置）
- ㉒ 脚架支撑螺栓
- ㉓ 物料脚撑
- ㉔ 可调节三脚架
- ㉕ 脚架支撑螺母
- ㉖ 纬度刻度杆
- ㉗ 脚架管锁
- ㉘ 气泡指南针
- ㉙ 方位角刻度盘